


# Neubau einer Besamungsstation

Detailplanung – Ausführung

Rinder-Union West eG

#### **Die alte RUW Station Borken**







# Frühjahr 2016: Vorarbeiten, Umzug ins Provisorium, Abbruch



#### Abriss von Labor, Logistik und Teilen der Ställe




# ... das, was davon übrig geblieben ist



# Hochwasser Juni 2016 verzögert den Baubeginn



# "Landunter" am Stickstofftank



# Der zukünftige Jauchekeller



#### **Baustillstand**



# **Aufbereitung des Untergrundes**



# **Aufbereitung des Untergrundes**




# Trockenlegung der überfluteten Flächen



# **Fertiger Untergrund**




#### **Bodenplatte des Jauchekellers**



# Einschalen der Mistplattenwände auf dem Jauchekeller



#### Herbst 2016: Aufstellen der Stahlhalle



#### Der Bullenstall wächst



# Erster Bauabschnitt: Güllekeller und Mistplatte



#### **Herbst 2016**




# Herbst 2016: Baubeginn Labor und Logistik



# Winter 2016: Stall: Türen, Aufstallung, Dach





# Winter 2016/2017: Erdgeschoss: Labor, Logistik, Büros



#### Februar 2017



# Aufstallung der Zweiflächenbox



# Frau Dr. Schwerhoff und Herr Mäsing bei der Prüfung alternativer Aufstallungen




# Sicherheitsgitter für die Deckhalle



# **Bewegungshalle und Galerie**




#### Frontbereich der Bullenboxen



# Regenrückhaltebecken



# **Fressgitter-Prototyp von Germing**



# **Besucherbereich im Obergeschoss**




# **Deckhalle mit Galerie im Obergeschoss**






#### Bullenbox 6 x 3 m




# Bullenbox 7 x 3,5 m




# Stallbeleuchtung mit leistungsstarken, stromsparenden LED-Leuchten




### Stalleinrichtung vor dem Erstbezug



## Mai 2017: Einzug in den neuen Stall




### Großzügige und helle Boxen für die Top-Bullen



### Die erste Mahlzeit in neuer Umgebung



# Abschieben der Lauffläche und Einstreuen des Liegebereichs dreimal wöchentlich



#### 2. Bauabschnitt Juni 2017: Abriss der restlichen Altställe



#### Blick von der Galerie in das zukünftige Spermalabor




### Bewegungshalle mit umlaufenden "Laufsteg"



### **Deckhalle mit Gussasphaltboden**




## Galerie für Bullenpräsentationen




#### Zwei zusätzliche Fahrsilos 30 x 6 m



### Erste Bestandsblutprobe im neuen Stall





### Blick vom geöffneten Stallfirst auf die Bullenboxen

## Frontansicht mit Haupteingang



### Umkleiden und Hygieneschleuse für den Stallbereich





# Blick vom Stalldach auf Mistplatte, Absonderungsstall, Verbindungsgang und Strohhalle



#### **Stallansicht von Nordwest**




# Personaleingang, Anschlussräume, Labor, Deckhalle und Parkplatz




#### 5 Ausläufe für die Bullen mit jeweils 7 x 6 m



## Blick von der Besuchergalerie in das Spermalabor



## Kühlzellen im Spermalabor



## Logistik



## **Ladehalle Logistik**



#### Blick von der Besuchergalerie in die Deckhalle



#### Stallzufahrt von den Siloflächen



#### **Großer Besuchersaal**



#### Appartements für Gäste, Auszubildende, Praktikanten





## Foyer im Haupteingangsbereich

